

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem sprzedaży jest **samochód osobowy marki FORD S-MAX (wraz z zamiennym kompletem używanych 5 letnich opon letnich z felgą aluminiową):**

Model pojazdu: **S-MAX**,

Nr rejestracyjny: DW 2919V,

Rok produkcji: **2006**,

Nr identyfikacyjny (VIN):WF0SXXGBWS6B80643,

Kolor nadwozia: **srebrny**,

Rodzaj silnika: typ DW z zapłonem samoczynnym i turbo doładowaniem, rzędowy 4-ro cylindrowy,

Pojemność/Moc silnika:1997,00 cm³ /103,00 kW,

Rodzaj skrzyni biegów: **manualna**,

Rodzaj napędu: przedni.

Stan techniczny pojazdu (wg opisu rzeczoznawcy):

Nadwozie – poszycie zewnętrzne drzwi przednich prawych, poszycie zewnętrzne drzwi tylnych nadwozia, poszycie boku lewego, poszycie zewnętrzne drzwi przednich lewych, pokrywa komory silnika i wnęka drzwi tylnych lewych są po naprawie blacharsko-lakierniczej. Błotnik przedni lewy w przedniej dolnej części skorodowany i głęboko zdeformowany. Błotnik przedni prawy w dolnej części skorodowany. Pokrywa komory silnika, pęknięte wzmocnienie zaczepu zamka. Poszycie zewnętrzne drzwi tylnych prawych głęboko zagięte w przedniej górnej części oraz w tylnej dolnej. Na powierzchni zewnętrznej liczne drobne zarysowania i zagięcia z ubytkiem powłoki lakierowej.

Podwozie – napęd na koła przednie. Skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa. Tarcze hamulcowe kół osi przedniej zużyte w stopniu kwalifikującym do wymiany. Układ hamulcowy poziomy płynu w zbiorniku: max. Układ wydechowy pokryty korozją.

Silnik – typ :DW z zapłonem samoczynnym i turbo doładowaniem, rzędowy 4-ro cylindrowy. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym pomiędzy min i max. Poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym poniżej max. Po uruchomieniu, praca silnika bez obciążenia nie budzi zastrzeżeń.

Wyposażenie – poszycie zewnętrzne zderzaka przedniego po prawej stronie otarte z ubytkiem powłoki lakierowej i tworzywa. Poszycie zewnętrzne zderzaka tylnego po lewej stronie otarte z ubytkiem powłoki lakierowej i tworzywa. Poszycie tapicerski fotela kierowcy podarte z ubytkiem tkaniny, konstrukcja zdeformowana. Uszczelka wnęki drzwi przednich lewych w dolnej środkowej części rozerwana. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego i oczyszczenia układu dolotowego powietrz do wnętrza nadwozia.

Pojazd parkowany od jakiegoś czasu nieeksploatowany, zakupiony przez Gminę Wrocław, posiada Kartę Pojazdu.

Pojazd można oglądać w godzinach 10.00 – 14.00, na monitorowanym miejscu postojowym przy budynku GRAFIT, ul. Namysłowskiej 8 , w dniach od 20.01.2020r. do 30.01.2020r.

- Ofertę należy złożyć na wzorze (załącznik nr 2),
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Informatycznych, w sekretariacie IV piętro, ul. Namysłowska 8, 50 – 304 Wrocław nie później niż do dnia 04.02.2020r do godz. 10.00,
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2020r.o godz. 10.15, w siedzibie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8.
- Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte ww. pojazdu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Koperta musi być zaadresowana ściśle wg poniższego wzoru:

” Oferta na zakup samochodu używanego FORD S-MAX wraz z kompletem opon letnich”

Po otwarciu ofert podaje się informacje dotyczące cen oferty.